

TERMO DE OBSOLESCÊNCIA


Pedro Leopoldo, 02 de outubro 2024.

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – Hospital e Maternidade Dr Eugênio Gomes de Carvalho, inscrito no CNPJ Nº 23.453.830-0001-70, situado na Rua Dr Cristiano Ottoni, 233 centro Pedro Leopoldo Minas Gerais, CNES 2154560, declara para devidos fins a obsolescência de materiais/equipamentos da unidade Hospitalar.


Refere-se equipamentos Camas Hospitalares

As camas hospitalares são de grande utilidade para o tratamento de enfermos em hospitais para internação. Ela possui uma movimentação através de manivelas que favorece a circulação de sangue em determinadas partes do corpo do acamado, melhorando a recuperação dele. Além disso, ela proporciona maior conforto e segurança com a elevação da cabeceira e das pernas, prevenindo também de úlceras de pressão. As camas de hospital podem ser utilizadas unicamente para o conforto e a segurança do paciente, quanto para acomodar aqueles com baixo nível de consciência.

Mediante o referenciado acima, o hospital e Maternidade Dr. Eugenio Gomes de Carvalho, torna os equipamentos totalizando 23 (vinte e três) camas hospitalares inapropriadas para o uso dentro da unidade de internação cirúrgica, clínica e ginecologia/obstétrica, devido as mesmas estarem apresentando inconformidades como: Quebradas, não possuir movimentação adequada, não possuem em sua maioria grades de proteção, ferrugens devido o tempo de uso e demais situações que acarretaram pelo desgastes e tempo dos equipamentos que ultrapassa mais de 30 anos (Anexo fotos).


Claudia Cristina da Silva

Diretora Executiva


Thais Emanuele Silva Damiani

Gerente Assistencial



Hospital e Maternidade
DR. EUGÊNIO GOMES DE CARVALHO

SEDE SOCIAL



Hospital Maternidade Dr. Eugênio Gomes de Carvalho
Rua Dr. Cristiano Ottoni, 233
33600-000 – Pedro Leopoldo (MG)
Tel. 31 3660-3700



Tabela com Números de Patrimônio das Camas Hospitalares Obsoletas.

00025	000317	000054	000189	000039	000022	000255	000131	121143	001023
000024	000316	000175	000288	000056	000274	000339	S/Nº	S/Nº	000264
000027	000053	000174							

ANEXO

Fotos dos equipamentos camas hospitalares obsoletas do Hospital e Maternidade Dr. Eugênio Gomes de Carvalho






Claudia Cristina da Silva
Diretora Executiva

Thais Emanuele Silva Damiani
Gerente Assistencial

Hospital e Maternidade Dr Eugênio Gomes de Carvalho
CNPJ: 23.453.830/0001-70
CNES:2154560

Plano de Expansão Referente aos Itens Adquiridos para Ampliação dos Leitos

Setor(es) Avaliado(s):

Enfermarias, Unidade de Internação, Bloco Cirúrgico, Recepção, Serviço de Nutrição e Dietética –SND

Objetivo

Apresentar os itens adquiridos através de convênios 005/2024 e 006/2024 no processo de expansão de leitos hospitalares, visando ampliar a capacidade instalada e garantir padrões de qualidade, biossegurança e conformidade com o Programa Nacional de Segurança do Paciente.

Plano de Expansão

Item Adquirido	Quantidade	Finalidade	Local de Instalação	Observações
Camas hospitalares elétricas (norma NR-32 e ABNT NBR IEC 60601)	35	Substituição e expansão de leitos clínicos	Enfermarias e Clínica Médica	Com controle remoto, grades laterais e rodízios com freios
Colchões hospitalares viscoelásticos	30	Prevenção de lesões por pressão	Novos leitos	Impermeáveis, laváveis, densidade controlada
Carro Macas simples	10	Suporte à nova ala cirúrgica	Apoio ao centro cirúrgico	Altura regulável, com grades
Carro de Curativo	02	Suporte à enfermaria e Pronto Atendimento	Pronto Atendimento/Enfermarai	Carro inox com balde
Carros de emergência novos	02	Atendimento de urgência	Leitos e sala de recuperação	Inclui desfibrilador, oxímetro, cilindro de O ₂
Focos cirúrgicos LED com braço articulado e câmera	02	Suporte à ala cirúrgica	Bloco Cirurgico	Foco moderno com luz de Led e câmera de vídeo
Emissão otoacustico triagem	01	Triagem neo natal	Leito de Enfermaria-Alojamento Conjunto Sala de triagem auditiva	Aparelho moderno
Potencial evocado auditivo de tronco	01	Triagem neo natal	Leito de Enfermaria-Alojamento Conjunto	Aparelho moderno

SEDE SOCIAL

Hospital Maternidade Dr. Eugênio Gomes de Carvalho
Rua Dr. Cristiano Otoni, 233
33600-000 – Pedro Leopoldo (MG)
Tel. 31 3660-3700



encefálico-Bera			Sala de triagem auditiva	
Triagem				
Aparelho de	01	Apoio a	Sala de Triagem	Aparelho de mesa
oximetria de mesa		Classificação de		
		Risco		
Carros de anestesia	01	Renovação do	Centro Cirúrgico	Compatíveis com
com monitores		parque		normas ANVISA e
integrados		tecnológico		RDC 36
Mesa de cabeceira	40	Atendimento	Leitos clínicos	Superfícies lisas e
com refeição		individualizado		de fácil higienização
acoplada				
Mesa de Mayo	20	Atendimento	Leitos clínicos	Superfícies lisas e
		individualizado		de fácil higienização
Mesa de Exames	02	Atendimento	Consultório Médicos	Superfícies lisas e
		individualizado		de fácil higienização
Mesa de cabeceira	40	Atendimento	Leitos clínicos	Superfícies lisas e
		individualizado		de fácil higienização
Mesa para	04	Atendimento	Consultório Médicos	Superfícies lisas e
Consultório		individualizado		de fácil higienização
Mesa Ginecológica	01	Atendimento	Consultório Médicos	Superfícies lisas e
elétrica		individualizado		de fácil higienização
				Elétrica, com boa
				mobilidade,
				atendendo
				normativas da
				ANVISA
Mesa para Refeitório	04	Atendimento	Refeitório	Superfícies lisas e
		Coletivo aos		de fácil higienização
		colaboradores		
Mesa Auxiliar Inox	06	Atendimento	Consultório Médicos	Superfícies lisas e
		individualizado		de fácil higienização
Biombo	40	Atendimento	Enfermarias	Superfícies lisas e
		individualizado		de fácil higienização
				e proteção a
				individualidade do
				paciente
Berço Aquecido	02	Atendimento	UCIN/CPN	
		individualizado		
Braçadeira para	04	Atendimento	Pronto Atendimento	Base estável,
Injeção		individualizado		
Cadeira de banho	20	Atendimento	Enfermarias	Base estável,
higiênica		individualizado		
Cadeira de Rodas	04	Atendimento	Enfermaria/Pronto	Base estável,
para Adulto		individualizado	Atendimento	
Cadeira de Rodas	01	Atendimento	Apoio Enfermaria/Pronto	Base estável,
para obeso		individualizado	Atendimento	
Cardioversor	01	Atendimento	Bloco Cirúrgico	Compatíveis com
		individualizado		normas ANVISA e
				RDC 36
Comadre	12	Atendimento	enfermaria	inoxidável
		individualizado		
Desfibrilador	03	Atendimento	Enfermaria/Pronto	Compatíveis com
		individualizado	Atendimento	normas ANVISA e
				RDC 36
Escada dois degraus	40	Atendimento	enfermaria	Base estável,
		individualizado		inoxidável,

Assinatura

Longarina Aero sem estofado 04 lugares	10	Atendimento ao público	Recepção	Base estável, inoxidável, confortável
Longarina Aero sem estofado 02 lugares	20	Atendimento ao público	Recepção	Base estável, inoxidável, confortável
Incubadora de transporte neonatal	01	Equipar novos leitos	Todos os setores	Base estável, altura regulável
Monitores multiparamétricos	02	Vigilância contínua dos pacientes	Leitos críticos e cirúrgicos	O ₂ , FC, ECG, pressão invasiva e não invasiva

Benefícios Esperados

- Aumento da capacidade assistencial em +40 leitos operacionais
- Adequação aos protocolos de Cirurgia Segura do MS
- Conformidade com RDC 50/2002, RDC 36/2013 e políticas do SUS
- Redução de riscos assistenciais e melhoria do conforto e segurança
- Otimização dos fluxos de trabalho e controle de infecções

Conclusão

O plano de expansão está em consonância com os princípios da humanização da saúde, segurança do paciente e fortalecimento da capacidade de atendimento do SUS. Todos os itens adquiridos estão devidamente registrados na ANVISA e seguem normas técnicas vigentes.

Pedro Leopoldo, 02 de outubro 2024.


Thais Emanuele Silva Damiani
Gerente Assistencial/RT de Enfermagem

Hospital e Maternidade Dr Eugênio Gomes de Carvalho
CNPJ: 23.453.830/0001-70
CNES:2154560

Relatório Técnico: Substituição de Materiais Obsoletos

Setor(es) Avaliado(s):

Enfermarias, Unidade de Internação, Bloco Cirúrgico, Recepção, Serviço de Nutrição e Dietética –SND

1. Objetivo

- Intervenções realizadas para substituir leitos, camas danificadas e mobiliário obsoleto que comprometeram a segurança e comodidade dos pacientes.
- Atuar no Bloco Cirúrgico, com substituição de equipamentos como carro de anestesia, foco cirúrgico, macas e mobiliário, alinhado aos protocolos de cirurgia segura do SUS.

2. Justificativa

- **Riscos identificados nos leitos:** camas quebradas, mobiliário desgastado, comprometimento do conforto e da segurança dos internados.
- **No Bloco Cirúrgico:** instrumentos (carro de anestesia, foco, macas, monitor multiparametros, carro anestésico) com falhas operacionais, risco de infecção e comprometimento do fluxo cirúrgico seguro.
- **Impactos diretos:** aumento do risco de quedas, atrasos cirúrgicos, dificuldades na higiene e desinfecção e comprometimento dos protocolos do PNSP (Programa Nacional de Segurança do Paciente).

3. Ações Executadas

Foram realizadas vistorias técnicas nos setores citados, com participação da equipe multiprofissional, CCIH, setor de manutenção e supervisão de enfermagem, utilizando critérios de conformidade com:

- RDC nº 36/2013 (Segurança do Paciente),
- RDC nº 50/2002 (Estrutura física),



- RDC nº 2/2010 (Gerenciamento de Tecnologias),
- Boas Práticas de funcionamento assistencial no SUS.
- Substituição imediata de camas quebradas e mobiliário obsoleto nos setores de internação.
- Instalação de novas macas, carro de anestesia eficiente, foco cirúrgico atualizado, monitor multiparametros e mobiliário adequado no Bloco Cirúrgico.
- Implementação de procedimentos padronizados para manutenção preventiva (etiquetas de patrimônio, registros, periodicidade).

4. Base Legal e Normativa Aplicada

a) Ministério da Saúde / SUS

- Portaria GM/MS nº 529/2013 — Instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP)
- Portaria GM/MS nº 774/2017 — Define normas para cadastramento dos Núcleos de Segurança do Paciente no CNES
- Portaria GM/MS nº 1.604/2023 — Institui a Política Nacional de Atenção Especializada em Saúde (PNAES)

b) ANVISA / Vigilância Sanitária

- RDC nº 36/2013 — Institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde
- RDC nº 50/2002 — Regulamento técnico para planejamento físico de estabelecimentos de saúde, essencial para garantir ambientes adequados nos blocos cirúrgicos
- RDC nº 15/2012 — Boas práticas para processamento de produtos de saúde (CME) que garantem esterilização e higiene de materiais
- RDC nº 2/2010 — Estabelece regras para gerenciamento de tecnologias em saúde, incluindo manutenção preventiva e corretiva de equipamentos
- Lei nº 6.360/1976 e Lei nº 9.782/1999 — Estabelecem o registro, controle e fiscalização de equipamentos médico-hospitalares pela ANVISA.



Hospital e Maternidade
DR. EUGÊNIO GOMES DE CARVALHO

SEDE SOCIAL

Hospital Maternidade Dr. Eugênio Gomes de Carvalho
Rua Dr. Cristiano Otoni, 233
33600-000 – Pedro Leopoldo (MG)
Tel. 31 3660-3700

- RDC 959/2025 — Normas recentes que exigem fluxo unidirecional, áreas limpas separadas, proibição de carpetes e superfícies de difícil higienização, aplicáveis também a áreas cirúrgicas

5. Conformidade e Segurança

- Os novos equipamentos e mobiliários foram avaliados conforme registro válido junto à ANVISA e enquadramento sanitário adequado.
- Manutenção preventiva está regularizada com registros documentados e identificação visível das datas de verificação.
- O ambiente cirúrgico agora segue o princípio de fluxo unidirecional e superfícies seguras conforme RDC 959/2025
- A adequação física dos espaços esta em processo de reorganização para respeitar os parâmetros da RDC 50/2002, garantindo segurança estrutural e organização funcional
- Todos os processos de esterilização e manuseio de materiais respeitam as boas práticas da RDC 15/2012

6. Resultados Esperados e Benefícios

- Melhoria na segurança do paciente, com risco reduzido de acidentes, infecções e eventos adversos.
- Maior conforto e dignidade, fortalecendo a humanização da assistência.
- Aprimoramento da fluidez dos protocolos de cirurgia segura, alinhados ao SUS e à ANVISA.
- Conformidade com exigências legais, reduzindo riscos de autuações e contribuindo com a qualidade assistencial.

7. Recomendações

- Capacitação contínua das equipes sobre normas de segurança do paciente e manutenção de equipamentos.

- Contratação de empresa especializada e Implementação de agenda formal de manutenção preventiva e corretiva, com registros atualizados.
- Avaliação periódica dos instrumentos conforme RDC 959/2025, garantindo ambientes continuamente seguros.
- Monitoramento por meio dos Núcleos de Segurança do Paciente, conforme Portaria 774/2017.
- Realização de auditorias internas e externas para assegurar aderência à legislação vigente.

Conclusão

Esse conjunto de ações de substituição e adequação reflete o compromisso institucional com a segurança do paciente, atendimento humanizado e conformidade às normas sanitárias vigentes. Ademais, fortalece a qualidade assistencial no contexto do SUS e contribui para um ambiente hospitalar seguro, eficiente e acolhedor.

Itens Obsoletos do Hospital e Maternidade Dr Eugênio Gomes de Carvalho

Item	Quantidade	Localização	Motivo da Obsolescência	Risco Associado
Camas hospitalares Manuais	23	Enfermarias	Quebra de manivelas, estrutura enferrujada, ausência de grades laterais	Risco de queda, ferimento e imobilidade
Colchões danificados	15	Enfermarias	Perda de densidade, rasgos e contaminação	Risco de úlceras por pressão e contaminação cruzada
Criados-mudos de madeira	06	Leitos clínicos	portas emperradas, quebrados, sem rdas	Dificuldade de higienização, risco infeccioso
Macas	05	Transporte e Bloco Cirúrgico	Rodas travadas, baixa estabilidade	Comprometimento da mobilidade e integridade do paciente
Carros de anestesia	1	Centro Cirúrgico	Sistemas de ventilação imprecisos, obsoletos	Risco à vida do paciente durante anestesia
Focos cirúrgicos halógenos	2	Centro Cirúrgico	Iluminação insuficiente, superaquecimento	Risco de falha cirúrgica
Biombo	6	Enfermaria e bloco	Corrosão, dobradiças quebradas	Compromete a assepsia e esterilização
Cadeira Longarina (02 lugares)	05	Recepção	Corrosão, quebradas, baixa estabilidade	Risco de acidentes



Cadeira Longarina (03 lugares)	06	Recepção	Corrosão, quebradas, baixa estabilidade	Risco de acidentes
Desfibrilador	01	Sala de emergência	absoluto	Risco à vida do paciente durante emergência, Risco de falha
Berço para RN	01	UCIN	absoluto	Não possuía sistema de temperatura e estabilização de RN
Cadeira de banho	02	Enfermarias	Absoleto/ Quebradas e enferrujadas	Comprometimento da mobilidade e integridade do paciente
Escada dois degraus	10	Enfermarias	Corrosão, quebradas, baixa estabilidade	Comprometimento da mobilidade e integridade do paciente
Mesa de Mayo	10	Enfermarias/PA/BC	Corrosão, quebradas, baixa estabilidade	Risco de acidentes e contaminação
Monitor Multiparametros	02	Bloco Cirurgico	Instabilidade dos dados, impreciso	Risco à vida do paciente durante emergência, Risco de falha
Mesa de Refeitório	03	Serviço de Nutrição e Dietética	Corrosão, quebradas, baixa estabilidade	Risco de acidentes, inapropriada para uso coletivo

Pedro Leopoldo, 02 de outubro 2024.


Thais Emanuele Silva Damiani
Gerente Assistencial/RT de Enfermagem